







Riferimento dis. : 400 094 4 Trituratore 5000







ATTENZIONE: Scarichi da mantenere liberi per eventuali fuoriuscite di liquame in caso di usura degli anelli di tenuta. In caso di perdite è necessario provvedere alla sostituzione degli anelli di tenuta.





GRAZIOLI CESARE
S.R.L.
Carpenedolo-Italy
Tel. 030/969635
Fax 030/9697957
www.grazioliagri.com
info@grazioligroup.com

Tipo ACCELERATORE			
Denom. Acceleratore			
Mat.		Durezza	
Tratt.	Diseg. Fezzardi M.	Protez.	
Quote senza indicazione di toll.: UNI ISO 2768-m	Scala 1:5	R.U.T.: Golini R.	
	Data 02/10/15	Dis.n° 400_099_0	Rev.n° 2
Smussi non quotati: Sm 1 x 45°	Raggi non quotati: R 1		

La GRAZIOLI si riserva a termini di legge la proprieta' del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione