






Spandiletime: SV2 1250x977 540rpm Rif n°dis: 400 860 9



SCHEMA DI TRASMISSIONE MOTO



Graziosi Agricoltura



Agricultural Machinery & Components

GRAZIOLO CESARE SRL


Via Cornali, 12/16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel. +39 030 969635 - Fax +39 030 9697957

www.grazioliagri.com



SCHEMA DI TRASMISSIONE MOTO



Grazioli Agric



Agricultural Machinery & Components

GRAZIOLI CESARE SRL


Via Cornali, 12/16 - 25013 Carpenedolo (BS)

Tel. +39 030 969635 - Fax +39 030 9697957

www.grazioliagri.com







SCHEMA DI TRASMISSIONE MOTO




Grazioli Agri
Agricultural Machinery & Components
GRAZIOLI CESARE SRL
Via Cornali, 12/16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel. +39 030 969635 - Fax +39 030 9697957
www.grazioliagri.com

Spandiletame:SV4 1800x1121 540rpm Rif n° dis.:400 260 4







SCHEMA DI TRASMISSIONE MOTO




Grazioli Agri
Agricultural Machinery & Components
GRAZIOLO CESARE SRL
Via Cornali, 12/16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel. +39 030 969635 - Fax +39 030 9697957
www.grazioliagri.com





Spandiletame: SV4 2200x1821 540rpm Rif n°dis: 400 718 7




SCHEMA DI TRASMISSIONE MOTO



Grazioli Agric
Agricultural Machinery & Components
GRAZIOLI CESARE SRL
Via Cornali, 12/16 - 25013 Carpenedolo (BS)
Tel. +39 030 969635 - Fax +39 030 9697957
www.grazioliagri.com



Schema di trasmissione moto



Grazioli Agricoli




Agricultural Machinery & Components

GRAZIOLO CESARE SRL



Via Cornali, 12/16 - 25013 Carpenedolo (BS)


Tel. +39 030 969635 - Fax +39 030 9697957

www.grazioliagri.com



SCHEMA DI TRASMISSIONE MOTO



Cliente:	Denom. SO 2 2060x2210 1000 rpm 1"3/4	Dis.n°: 400 616 1
GRAZIOLI CESARE S.R.L. Carpinedolo-Italy Tel. 030/969635 Fax 030/9697957 www.grazioliagri.com info@grazioliagri.com		
 Grazioli Agri Agricultural Machinery & Components GRAZIOLI CESARE SRL Via Cornali, 12/16 - 25013 Carpinidolo (BS) Tel. +39 030 969635 - Fax +39 030 9697957 www.grazioliagri.com		

La GRAZIOLI si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione